

正本



检测报告

Testing Report

（GB）第 1 号

山东中泽检测

项目名称： 季度检测项目

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020.4.25

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhongze Environmental Testing





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2020)第DY126-a-①号

第 1 页 共 3 页

项目名称	季度检测项目
委托单位	山东神驰化工有限公司
采样地点	山东神驰化工有限公司

分析人员 袁平、王修 分析日期 2020.4.21-2020.4.24

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
------	----	------

2.2 检测结束

表 3-2 检测结果一览表

		采样点位	DA001 废酸再生装置			
检测项目		采样日期	2020.4.21			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	
SO ₂	折算浓度	mg/m ³	98	107	88	
	排放速率	kg/h	0.387	0.443	0.329	
	实测浓度	mg/m ³	6.0	6.5	5.7	
NO _x	折算浓度	mg/m ³	19.6	20.5	19.4	
	排放速率	kg/h	0.077	0.085	0.082	



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2020)第DY126-a-①号

第 3 页 共 3 页

NO _x 、CO	实测浓度	mg/m ³	27.2	25.8	23.5
	折算浓度	mg/m ³	30.3	28.4	26.1
排放速率		kg/h	1.45	1.36	1.27
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	4.4	3.9	4.1
	折算浓度	mg/m ³	4.9	4.3	4.5

排放速率	kg/h	0.235	0.206	0.222
量	Nm ³ /h	5323	52810	54200
量	%	11.3	11.6	11.2
量	°C	143.1	149.9	147.8

采样高度为3.0m，采样内径为1.0m。按基准氧含量3%折算，“\”表示未检出。

三、质

三、质

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章，骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告涂改、错页、缺页无效。

4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5.本公司对客户现场检测结果的准确与否不承担法律责任，检测结果以检测报告为准。

一、本公司对所提供样品及有关信息的真实性负责。

二、对检测报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

Q 加美CMA 章的检验检测报告

地址：山东省东营市东营区四一路217号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com