



(1)



ISS





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

# 检测报告

山中检字(2021)第DY1376-4号

第1页 共5页

项目名称	4月依...项目		
委托单位	东营神驰仓储有限公司	采样地点	东营神驰仓储有限公司
样品类别	有组织废气、雨水	样品描述	有组织废气：采气袋； 雨水：样品均无色、无味、透明
采、送样员	张鹏、李奥华	采样日期	

采样日期：2021年4月...  
 采样时间：...  
 采样地点：...  
 采样方法：...  
 采样设备：...  
 采样人员：张鹏、李奥华

检测项目：...  
 检测方法：...  
 检测标准：...

检测结果：...  
 结论：...

备注：...

检测单位：...  
 检测日期：...

检测人员：...  
 审核人员：...

检测地点：...  
 检测环境：...

检测仪器：...  
 检测试剂：...

检测费用：...  
 检测周期：...

检测地址：...  
 检测电话：...

检测单位：...  
 检测日期：...

检测人员：...  
 审核人员：...

检测地点：...  
 检测环境：...

# 检测报告

山中梅

挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m <sup>3</sup>	4.88×10 <sup>4</sup>	5.04×10 <sup>4</sup>	4.92×10 <sup>4</sup>
-------------------	----	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

备注：现场条件所限，无法检测排气量。

采样点位 103 单元油气回收装置废气排气筒进口

处理效率	%	97.2	97.4	97.4
------	---	------	------	------

备注：排气筒高度 15 米，采样内径 300 毫米。

采样点位 105 单元油气回收装置废气排气筒进口

检测项目	采样日期	2022.04.01		
	采样频次	频次一	频次二	频次三





# 检测报告

采样点位: 危废间气体净化设施

浓度	mg/m <sup>3</sup>	11.0	11.4	11.0
排放速率	kg/h	0.127	0.132	0.123
标干流量	Nm <sup>3</sup> /h	11582	11597	11162

挥发性有  
(非甲烷总




备注: 排气

筒高度 15 米, 采样筒径 0.5 米。

23

表 4 雨水检测结果一览表

采样 采样 采样 采样 采样



采样点	1	2	3	4	5
检测项目					
检测结果					



ZHONG ZE


SDZZ/ZLJL-029-4

# 检测报告

山中检字(2021)第DY1376.4号

第5页 共5页

			氨氮	0.092	1.60	相对偏差≤20%	满意
				0.095			



签发日期: 2021.09.21

# 报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告涂改、错页、缺页无效。

4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5.本公司对

委托方所提供的材料及有

7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的  
检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省潍坊市

联系电话：0536-2111111

网址：www.ztjz.com