



正本



SDZZ/HT-2021-DY13

检测报告


Testing Report

№: 001

委托单位: 永川神驰仓储有限公司

检测项目: 检测项目

1



检测报告

说


目 录

日期	检测项目	检测项目	单位	结果		
				一	二	三
2022.07.11	废水排放口	COD _{Cr}	mg/L	25	26	26
		氨氮	mg/L	0.994	1.02	1.05

2.4 噪声检测结果

检测位置	检测日期	昼间	夜间
厂界东	2022.07.10 昼间	93.8	93.8

表 7 噪声检测结果一览表 [单位: dB(A)]



采油厂 采油井 井口

2017

1

1

1

二 地质剖面图

地质剖面图


地质剖面图 1:1000 比例尺 采油厂 采油井 井口

1

地质剖面图 1:1000 比例尺 采油厂 采油井 井口

1

1



检测报告

山中检字(2021)第DY1276号

第 4 页 共 4 页

氨氮	1.21	1.21±0.08	测量结果在标准值±不确定度范围内	满意
----	------	-----------	------------------	----

3.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
空白程序空白	CODcr	mg/L	ND	满意
全程序空白	氨氮	mg/L	ND	满意

备注：“ND”表示低于方法检出限

***** 报告结束 *****

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章或骑缝章无效。

编制人、审核人、签发人签字人签名无效。

涂改、错页、缺页无效。

2.公司规定检测项目有涂改、错页、缺页、复制或复印无效。

3.报告对委托方提供样品的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

4.本公司仅对委托方送样检测由

5.委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。

6.检测报告若有异议，应于收报告之日起

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com