



重復

正本



SOZZ/HT-2023-DY384-002

检测报告

Testing Report

山中检字(2023)第JY384.002.01号

项目名称: 潜水泵检测项目

委托单位: 山东神驰化工集团有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023.09.05

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhongze Environmental Testing



检测 报 告

山中检字（2023）第 DY384-002-2 号

第 1 页 共 5 页

项目名称	循环水检测项目
------	---------

检测报告

山中检字(2023)第DY384-002-2号

第 2 页 共 5 页

	冷却器				
--	-----	--	--	--	--



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2023)第DY384-002-2号

第3页 共5页

	却器				
手牌	0001	0002	0003	0004	0005

7H0316 7E

SD77/71.11-029-4

山由檢字(2023)第 DV304 002 号

第 4 页 共 5 页

手帳	0207 (白紙)	0000 DV304 002 02	0000 DV304 002 02	
----	-----------	-------------------	-------------------	--

检测报告

山中检字(2023)第 DY384-0072 号

第 5 页, 共 5 页

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

1. 本次检测循环水, 对于检测项目采用相应采样和检测标准及方法。
2. 本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格, 并在有效使用期内。
3. 本次检测采用的具体质控措施详见空白质控

3.2 质控结果

1. 空白质控

日期	类型	项目	单位	结果	判定
2023.08.30	运输空白	总有机碳	mg/L	ND	满意

备注: "ND" 为一氧化碳小于 100 微里尔及 0.5mg/L。

***** 报告结束 *****


编制人: 高恩明

审核人: 鞠娜娜

授权签字人: 张华

签发日期: 2023.09.01

(检验检测专用章)



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参
数有误导致结果不可用或有误的情况 概不负责